



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO LA HAMACA, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0536-43	FECHA	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: PUERTAS DE MODULO DE BAÑOS



Foto 4: LEVANTADO DE PARED



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Teresa Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

