

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CÉSAR JULIO MÉRIDA VÁSQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0540-45	FECHA:	31 Dde mayo de 2024



Foto 1: Lijado y pintado de estructura metálica techo por deterioro de pintura y presenta óxido.



Foto 2: Lijado y pintado de baranda de rampa y segundo nivel, por deterioro de pintura.



Foto 3: Mejoramiento de bases de tinacos, estan deteriorando la terraza



Foto 4: Mantenimiento porton ingreso principal, el cual sufrió deterioro por golpe en una de sus estructuras.




Foto 5: Pintura en muro exterior e interior, 1,400 m2, por deterioro de más de 5 años.



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico, 310 m2, patio entrada principal del establecimiento en donde se realizan actividades culturales y reuniones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPRF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

