

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	11/28/2024




Foto 1: Reparación del sistema eléctrico de 6 aulas, dirección y cocina



Foto 2: Sustitución techo de cocina



Foto 3: Sustitución de portón




Foto 4: Sustitución de puertas de 6 aulas, dirección y cocina




Foto 5: Sustitución de depósito de agua



Foto 6: sustitución de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas de 10085.

Vicente H. Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	11/28/2024






Foto7: Sustitución de estufas rurales



Foto 8: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores de la escuela.



Foto 9: sustitución de cuneta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

