

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	14/07/2024




Foto1: Techo terminado



Foto 2: capota terminada



Foto 3: sustitución de lamina



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE




Foto 2: sustitucion de bombillas




Foto 3: cambio de chapa




Foto 4: sustitución de apagador




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: sustitución de baranda de cocina



Foto 2: sustitución de cerco de maya



Foto 3: sustitución de porton



Foto 4: sustitución de malla multichorros




Foto 5: mantenimiento de puertas



Foto 6: sustitución de 2 escalera rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--