

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE METAL DE BAÑO CON CHAPA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE LÁMINA POR PUERTA DE METAL BAÑO





FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: ARREGLO Y MANTEIMIENTO DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rogelio Sales Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPE




Karen Alejandra Alvarado Palacios
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



FOTO 9: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS




FOTO 10: REPELLO DE MUROS Y PAREDES



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PARED Y PINTURA



FOTO 12: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Sales Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Karen Alejandra Alvarado Palacios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0036-45	FECHA:	20/11/2024



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO



FOTO 14: MUROS PERIMETRALES



FOTO 15: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Sales Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Karen Alejandra Alvarado Palacios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

