



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0555-43	FECHA:	22 de Noviembre de 2024




Foto1: Cambio de pintura



Foto 2: Balcones



Foto 3: Sustitución de Puerta



Foto 4: Sustitución de Techo Aluzinc



Foto 5: Instalacion Electrica



Foto 6: Sustitución de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. G. L.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0555-43	FECHA:	22 de Noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de Bomba de agua

Foto 2:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. C. L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

