



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xocnilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de Pila plástica de dos lavaderos



Foto 2: Mantenimiento y reparación de fosa séptica



Foto 3: Sustrucción de grifo



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Sustrucción de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Balcones de ventanas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

