



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconitaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3:



Foto 4: Sustitución de Vidrios



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edmundo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Gobierno de Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 528	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-7036-45	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de Pila plástica de dos lavaderos



Foto 3: Mantenimiento y reparación de fosa séptica



Foto 4:



Foto 5: Sustitución de grifo



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Calderon

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

