

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES



Foto 2: MUROS PERIMETRALES



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: MUROS PERIMETRALES




Foto 6: MUROS PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bizque

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita-REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	29/09/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 12: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. J. P. L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 14: PUERTA DE METAL SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 15: PUERTA DE METAL SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 16: PUERTA DE METAL SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 17: PUERTA DE METAL SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 18: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

