

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre de Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0005-42	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Elena Gómez López

Mara Elena Gómez López de Tenás
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Luis Daniel Rivas Aguirre

Luis Daniel Rivas Aguirre
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

