

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ARROYOS, ALDEA EL CHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0020-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: en proceso de sustitución de chapa



Foto 7: en proceso sustitución de plancha de metal de 3 hornillas y Sustitución de chimena de concreto.



Foto 3: en proceso de sustitución de inodoros



Foto 4: En proceso de reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: En proceso de fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: en proceso de Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orfa Magdali M.C.

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

