



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ARROYOS, ALDEA EL CHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0020-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de chapa



Foto 7: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas y Sustrucción de chimenea de concreto.



Foto 3: Cambio de inodoros



Foto 4: finalización de reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: Sustrucción de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orfa Magdalena M.C.

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

