



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina de 2 aulas



Foto 2: Sustitución de madera por costanera metálica



Foto 3: Sustitución de puerta metálica



Foto 4: Sustitución balcones de metal



Foto 5: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Perez Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Pérez Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

