



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: En proceso de cambio de lámina




Foto 2: En proceso sustitución de madera por costanera metálica



Foto 3: En proceso sustitución de puerta metálica




Foto 4: En proceso sustitución balcones de metal



Foto 5: En proceso reparación de plancha de concreto de patio




Foto 6: En proceso reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Pérez Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

