



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0023-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cambio de láminas de aulas terminado



Foto 2: Cambio de madera por sustitución de metal terminado



Foto 3: Sustitución de puerta terminado



Foto 4: Sustitución balcones de metal terminado



Foto 5: Plancha de concreto de patio terminado



Foto 6: Repello y cernido de paredes terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Ruiz Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

