



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0030-43	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación 18 m2 de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina Tecno Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de capote de lamina por capote de lámina Tecno Aluzinc



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina Tecno aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Sustitución de capote de lámina para lámina técnico aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy O. de León H.
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0030-43	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto7: Sustitución de balcones de metal parte izquierda y trasera de la escuela.



Foto 8: Sustitución de balcones de metal enfrente de la escuela



Foto 9: Sustitución de canal de metal



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy O. de León H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

