

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0030-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación 18 m2 de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina Técn Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de balcones



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina técn aluzinc



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy O. de León H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

