

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0030-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Reparación 18 m2 de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina Tecno Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de capote de lamina por capote de lámina Tecno Aluzinc



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy O. de León Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---