

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustitución de plancha de metal



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de puertas en sanitarios



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de piso por piso granito



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Sustitución de chimenea de concreto



Foto 8: Sustitución de ventanas




Foto 9: Repello de sanitarios



Foto 10: Remodelación a mesa y pila de cocina con azulejo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

