

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: En proceso colocación de plancha de metal



Foto 2: Proceso de sustitución de lámina



Foto 3: Porceso de sustitución de puertas en sanitarios




Foto 4: Proceso de sustitución de inodoros




Foto 5: Proceso de sustitución de piso por piso granito



6. Proceso de sustitución de estructura de soporte de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: proceso de sustitución de chimenea de concreto



Foto 8: Proceso de sustitución de ventanas



Foto 9: Proceso de repello de sanitarios



Foto 10: Proceso de remodelación a mesa y pila de cocina con azulejo

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

