

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Finalización de colocación de plancha de metal



Foto 2: Finalización de sustitución de lámina



Foto 3: Finalización de sustitución de puertas en sanitarios



Foto 4: Finalización de sustitución de inodoro



Foto 5: Finalización de sustitución de piso por piso granito



6. Proceso de sustitución de estructura de soporte de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BOQUERONCITO PEÑA ROJA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	26/11/2024



Foto7: Finalización de sustitución de chimenea de concreto



Foto 8: Finalización de sustitución de ventanas



Foto 9: Finalización de repello en sanitarios



Foto 10: Finalización de remodelación a mesa y pila de cocina con azulejo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

