

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Durazno, Aldea El Limar. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0032-43 | FECHA:                         | 10/4/2024                           |



Foto1: Sustrucción de lámina en mal estado.



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal en cocina



Foto 3: Mejoramiento puerta de la cocina



Foto 4: Mejoramiento del piso de granito de la cocina (Cemento)



Foto 5: Mejoramiento de paredes de la cocina



Foto 6: Mejoramiento de estufa rural (completa) block, cemento, incluye chimenea con tubos de cemento y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rafael Pérez Domínguez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Durazno, Aldea El Limar. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0032-43 | FECHA:                         | 10/4/2024                           |



Foto7: Sustitución de accesorios en migitorio y lava manos



Foto 7.1: Sustitución de azulejo por azulejo



Foto 8: Mejoramiento de pila de dos lavaderos de cemento



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral repello



Foto 10: Mejoramiento de lamparas led



Foto 10.1: Sustitución de plafoneras por plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Orfelis Hernández*

Firma y sello del Presidente de la QPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Durazno, Aldea El Limar. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0032-43 | FECHA:                         | 10/4/2024                           |



Foto 10.2 : Mejoramiento de toma corrientes



Foto 10.3: Mejoramiento de apagadores



Foto 10.4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 10.5: Reparación de ducto eléctrico

Foto.

Foto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

