

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Durazno, Aldea El Limar.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0032-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina en mal estado.



Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte de metal en cocina



Foto 3: Mejoramiento puerta de la cocina



Foto 4: Mejoramiento del piso de granito de la cocina (Cemento)



Foto 5: Mejoramiento de paredes de la cocina



Foto 6: Mejoramiento de estufa rural (completa) block, cemento, incluye chimenea con tubos de cemento y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Durazno, Aldea El Limar.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0032-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sustitución de accesorios en migitorio y lava manos



Foto 7.1: Sustitución de azulejo por azulejo



Foto 8: Mejoramiento de pila de dos lavaderos de cemento



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral repello



Foto 10: Mejoramiento de lamparas led



Foto 10.1: Sustitución de plafoneras por plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Durazno, Aldea El Limar.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0032-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 10.2 : Mejoramiento de toma corrientes



Foto 10.3: Mejoramiento de apagadores



Foto 10.4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 10.5: Reparación de ducto eléctrico

Foto.

Foto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	