

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Libertad              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Rodeo         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0074-42               | FECHA:                         | 14 de noviembre de 2,024 |



Foto 7: reparación de losa de concreto de patio



Foto 8: Mantenimiento de puerta de cocina y cambio de chapa




Foto 9: mejoramiento con azulejo en estufa rural



Foto 10: reparación muro perimetral



Foto 11: sustitución de vidrios y mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 12: instalación de chapa a portón, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

