

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehетенango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0074-42	FECHA:	27 de noviembre de 2,024



Foto 7: reparación de losa de concreto de patio




Foto 8: Mantenimiento de puerta de cocina y cambio de chapa



Foto 9: mejoramiento con azulejo en estufa rural



Foto 10: reparación muro perimetral



Foto 11: sustitución de vidrios y mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 12: instalación de chapa a portón, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público