



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0568-43	FECHA:	17-11-2024



Foto 1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 3: Sustitución de ventanas y vidrio



Foto 4: Sustitución de piso.




Foto 5: Sustitución de plancha.



Foto 6: Sustitución de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo García Ramírez

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

