



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BARRANCA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0568-43	FECHA:	27-11-2024



Foto 1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 3: Sustitución de ventanas y vidrio



Foto 4: Sustitución de piso.



Foto 5: Sustitución de plancha.




Foto 6: Sustitución de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Garcia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

