



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICHARRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0574-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Columnas de Muro perimetral (antes)



Foto 2: Columnas de Muro perimetral (durante)




Foto 3: Columnas de muro perimetral (despues)



Foto 4: Muro de Contención (antes)




Foto 5: Muro de Contención (durante)



Foto 6: Muro de contención (despues)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ares martinez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

