



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: sustitucion de puertas



Foto 3: sustitución de ventanales



Foto 4: sustitución de ventanales



Foto 5: sustitución de cableado electricoG



Foto 6: sustitucion de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina López Copci

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TURBANTE, ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0577-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: sustitución piso de torta de concreto



Foto 8: sustitución piso de torta de concreto



Foto: 9 sustitución piso de granito



Foto 10: sustitucion de plafoneras



Foto 11: sustitución de flipón




Foto 12: sustitución de apagadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARTINA López López C

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

