



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea El Tarpichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-11-0582-43	FECHA	15 de mayo de 2024




Foto 1: Limpieza para la construcción de sanitarios



Foto 2: Construcción de sanitarios



Foto 3: Limpieza para la colocación de piso



Foto 4: Limpieza del corredor antes de la instalación de piso cerámico



Foto 5: Aplicación de pintura de la escuela



Foto 6: Aplicación de pintura a la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Yamilero E. Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.