

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AODEA CERRO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0593-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Reparación de cocina y piso



Foto 3: Servicios sanitario y sus accesorios



Foto 4: Red de agua potable. Reparacion y mantenimiento de sisternas/depositos de agua



Foto 5: Muro perimetral




Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

