

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ventana, aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-7184-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Instalación de lámina.



Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mejoramiento en paredes en baños.



Foto 4: Repello en muros de cocina



Foto 5: Pintura en paredes de aula



Foto 6: Intslación de canal de PVC para bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermilio Lopez Lomango

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

