

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ventana, aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-7184-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina terminado



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo terminado



Foto 3: Mejoramiento en paredes en baños terminado.



Foto 4: Repello en muros de cocina terminado.



Foto 5: Pintura en paredes de aula terminado



Foto 6: Mejoramiento en bajadas de agua pluvial terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hernando Lopez Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

