

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA UNIÓN, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0022-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO E INTALCIÓN ELÉCTRICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y PUERTAS



Foto 6: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y Sello Dirección Caserío La Nueva Unión
---	--

