



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	01/10/2024



Foto1: Pintura del centro educativo en el exterior



Foto 2: pintura en el centro educativo en el exterior



Foto 3: reparación de muro de contención



Foto 4: reparación de muro de contención.



Foto 5: área donde se sustituirá piso cerámico



Foto 6: área donde se sustituirá piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 7: cambio de chapas en las puertas



Foto 8: cambio de chapas en las puertas



Foto 9: sustitución de torta de concreto por piso de granito.



Foto 10: sustitucion de torta de concreto por piso de granito



Foto 11: sustitución de pilas



Foto 12: Sustitución de pilas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 13: mantenimiento a puerta de metal



Foto 14: mantenimiento a puerta de metal.



Foto 15: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 16: Sustitución de estructura de metal de ventana



foto 17: Reparación de banquetas de concreto



foto 18: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Olivos, Aldea Valparaíso, La Democracia, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Los Olivos, Aldea Valparaíso, La Democracia, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 19: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 20: Reparación de piso de torta de concreto



foto 21: Mejoramiento de pared



foto 22: mejoramiento de pared




foto 23: Mejoramiento de pared con ventana




foto 24: Mejoramiento de pared con ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

