

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MIRADOR, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
ESTABLECIMIENTO:	13-12-0024-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: TERMINACION DE COCINA



Foto 2: TERMINACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: TERMINACION DE PISO



Foto 4: TERMINACION DE ESTUFA ARTESANAL O LEÑA



Foto 5: TERMINACION DE PARED



Foto 6: TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



LEOPOLDO JONATÁN GARCÍA MORALES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL:	CANTON EL MIRADOR, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
ESTABLECIMIENTO:	13-12-0024-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: TERMINACION DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 8: TERMINACION DE SUSTITUCION DE LAMINAS



Foto 9: TERMINACION DE CUNETA



Foto 10: TERMINACION DE CUNETA (REJILLA)



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: TERMINACION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia <i>[Signature]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CANTON EL MIRADOR BUENOS AIRES HUIXOC HUEHUETENANGO	Firma y Sello Director Centro Educativo Público LEOPOLDO JONATÁN GARCÍA MORALES Escuela Oficial Rural Mixta Canton El Mirador Aldea Buenos Aires Huihoc La Democracia, Huehuetenango
---	---