

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. (Organización de Padres de Familia)



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 9: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 10: Sustitución de elementos de fijación




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea La Guacamaya, La Democracia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Aldea Guailà, La Democracia
---	--	---	---