

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 9: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 10: Sustitución de elementos de fijación

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Guailà Caserío Guailà Municipio de Guacamayas, La Democracia	 Firma y Sello Director Central Educativo Público
---	--	--