

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio El Milagro, aldea Valparaíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0032-43	FECHA:	Caserio El Milagro, 20 de noviembre de 2024



FOTOGRAFIA No. 1 SUSTITUCION DE LÁMINA



FOTOGRAFIA No. 2 SUSTITUCION DE PISO



FOTOGRAFIA No. 3 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA N.4 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTOGRAFIA No. 5 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA No. 6 SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kelin Mary Julieta Saenz Arias

Firma y Sello del Presidente de la OP



Werner Victalino López Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

