

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | La Democracia                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | caserío El Milagro, aldea Valparaíso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0032-43               | FECHA:                         | 29 de noviembre de 2024              |



FOTOGRAFIA No. 1 SUSTITUCION DE LÁMINA



FOTOGRAFIA No. 2 SUSTITUCION DE PISO



FOTOGRAFIA No. 3 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA No. 4 SUSTITUCION DE LAMINA



FOTOGRAFIA No. 5 SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO



FOTOGRAFIA No. 6 SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
Kelin Mary Jureta Sotomayor  
Caserío El Milagro  
Valparaíso  
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Werner Vicralino López Pérez  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío El Milagro  
Aldea Valparaíso  
La Democracia, Huehuetenango