

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Estructura de techo para pila



Foto 3: Sustrucción de canal de metal



Foto 4: Sustrucción de inodoros, Lavamanos y Mingitorios



Foto 5: Reparación de red de drenaje



Foto 6: Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y quitar las sobrantes de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Naranjo
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Naranjo
DIRECCION
La Democracia, Huehuetenango



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto7: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 8: Reparación y mantenimiento de depósitos de agua



Foto 9: Sustitución de porton de metal



foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se publican el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

