



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Estructura de techo para pila



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Sustitución de inodoros, Lavamanos y Mingitorios




Foto 5: Reparación de red de drenaje



Foto 6: Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto7: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 8: Reparación y mantenimiento de depósitos de agua




Foto 9: Sustitución de porton de metal



foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
