

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MAJAGUAL, ALDEA CHAMUXU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0034-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de piso



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Cambio De Porton



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

