

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Aplicación de repello en muro de contención




Foto 8: Reparación de azulejo en baño.



Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma consuelo morales Jaramila

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal.



Foto 3: Impermeabilización y pintura de lámina.



Foto 4: Sustitución y mantenimiento de canales.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block





Foto 6: Repello en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma consuelo Morales Jeronimo

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

