

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	2 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal.



Foto 3: Impermeabilización y pintura de lámina.



Foto 4: Sustitución y mantenimiento de canales.




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Repello en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Consuelo Morales Jerson

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA GLORIA, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0035-43	FECHA:	2 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: Aplicación de repello en muro de contención



Foto 8: Reparación de azulejo en baño.



Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal




Foto 11: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma consuelo Morales Sesonimo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

