



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0036-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: instalacion de lamina



Foto 2: Instalacion de inodoros




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 6: Mejoramiento de muro en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Julio R.H.

Firma y sello del Presidente de la O.F.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

