



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SAN RAFAEL, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reparación de muro de block



Foto 2: Reparación de muro de block



Foto 3: Reparación de muro de Block



Foto 4: Reparación de muro de Block



Foto 5: Reparación de muro de Block



Foto 6: Reparación de muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

