



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1.  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                                   |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO        | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO LA UNION | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-12-0041-43        | FECHA:                         | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024           |



Foto1: Reparación de paredes



Foto 2: Reparación de paredes




Foto 3: Reparación de paredes



Foto 4: Reparación de paredes



Foto 5: Reparación de electricidad




Foto 6: Reparación de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Olga de León  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Escuela Oficial Rural Mixta Barrio La Unión, Aldea La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala

Hu...  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
Escuela Oficial Rural Mixta Barrio La Unión, Aldea La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala