

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	



Foto 1: Entechado de aulas



Foto 2: Terminación de una aula




Foto 3: Terminación de levantado de paredes



Foto 4: Terminación de levantado de paredes



Foto 5: Terminación de arreglo de energía eléctrica




Foto 6: Terminación de arreglo de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga de León

Firma y sello del Presidente de la OPR



Humberto Mel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

