



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, aldea La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0046-43	FECHA:	12/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de balcones, estructura de ventanas, vidrio, balcones



Foto 3: colocacion de puertas



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico y sustitución de focos



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: Sustitución de tinaco y mejoramiento de base

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JCE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

